



Manuel pour assembler un support de goniomètre

1. Vérifier l'exhaustivité.



2. Insérer les traverses dans les rainures et les fixer à l'aide de boulons.



3. Assembler le plateau en deux parties et le fixer à l'aide de boulons.

