



Manual para montar un soporte para goniómetro

1. Comprueba que esté completo.



2. Inserte los travesaños en las ranuras y fíjelos con pernos.



3. Ensamble el tablero de la mesa con dos piezas y fíjelo con pernos.

