



Instructies voor het monteren van de goniometerhouder

1. Controleer volledigheid.



2. Bevestig en zet de dwarsbalken vast met bouten.



3. Zet het tafelblad uit twee delen in elkaar en zet het vast met bouten.

